


Energetický štítek s protokolem je dokument, který zavádí novelizovaná ČSN 730540-2/2002.

### Rekapitulace výsledků výpočtu

Qzdi: Ztráta prostupem venkovní zdi	Qzdi 24.41%
Qokna: Ztráta prostupem okna a vnější dveře	Qokna 22.18%
Qost: Ztráta prostupem ostatní konstrukce	Qost 7.07%
Qp1p2: Přirážky p1(stěny), p2(zátop), p3(sv.st.)	Qp1p2 1.34%
	Qi 46.02%
	Qv 0.00%



Qi: Ztráta infiltrací  
Qv: Ztráta nuceným větráním

Objekt: REICHELTOVA-KRUPKA 1748/14  
 Měrné ztráty [W/m3.K]: qc:0.43 qc,N:0.00 qv:0.79 qvmax: 1.00  
 Objem budovy: 883.6[m3] Celkový vytápěný objem: 485[m3]  
 Celkový potřebný příkon pro vytápění: 14.24[kW]  
 Celková roční spotřeba energie: 25767.1[kWh/rok]  
 Celková ztráta objektu SumaQc [W]: 12947 = 100 %

## ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY

Budova:		
<b>Klasifikace energetické náročnosti</b>	Stupeň energetické náročnosti <b>SEN</b>	
<b>Mimořádně úsporná budova</b>		<b>Zjištěná hodnota</b>
Mimořádně úsporná <b>A</b>	SEN ≤ 40%	Velmi úsporná <b>43%</b>
Velmi úsporná <b>B</b>	SEN ≤ 60%	
Úsporná <b>C</b>	SEN ≤ 80%	Požadavek ČSN 73 0540-2
Vyhovující <b>D</b>	SEN ≤ 100%	
Nevyhovující <b>E</b>	SEN ≤ 120%	
Vyrazně nevhovující <b>F</b>	SEN ≤ 150%	
Složitě nevhovující <b>G</b>	SEN > 150%	
<b>Mimořádně nevhovující budova</b>		
<b>Budova splňuje požadavek ČSN 73 0540-2, je zařazena do klasifikace: Velmi úsporná</b>		

SEN ≤ 100.....maximální přípustná mez

**ZÁVĚR: NAVRHOVANÝ OBJEKT RD - INVESTOR: "REICHELTOVÁ KATEŘINA - KRUPKA č.p.p.1748/14,k.ú. KRUPKA"  
 SPLŇUJE POŽADAVEK DLE STUPNĚ ENERGET. NÁROČNOSTI A JE ZAŘAZEN  
 DO KLASIFIKACE "B"**