

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Karla Steinera 30, 32, 34, 36, 38, 40**

PSČ, místo: **318 00 Plzeň - Skvrňany**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **7876,54 m<sup>2</sup>**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,26 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Celková energeticky vztažná plocha: **10981,58 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**646,6**


**720,2**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro            | Stanovena                | Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou<br><b>Doporučení</b> |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější stěny:           | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Okna a dveře:           | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Střechu:                | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Podlahu:                | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Vytápění:               | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Chlazení / klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Větrání:                | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Přípravu teplé vody:    | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Osvětlení:              | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |
| Jiné:                   | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                       |

## PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ CZT do 50% OZE - 609,8  
■ Elektrina ze sítě - 36,8

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                     | Obálka budovy                  | Vytápění                               | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------|---------|-----------------|------------|-----------|
|                                     | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílčí dodané energie                   |          |         |                 |            |           |
|                                     |                                | Měrné hodnoty kWh(m <sup>2</sup> ·rok) |          |         |                 |            |           |
| Mimořádně úsporná                   |                                |                                        |          |         |                 |            |           |
| <b>A</b>                            |                                |                                        |          |         |                 |            |           |
| <b>B</b>                            |                                | 35                                     |          |         |                 |            |           |
| <b>C</b>                            |                                |                                        |          |         |                 | 21         | 3         |
| <b>D</b>                            | 0,58                           |                                        |          |         |                 |            |           |
| <b>E</b>                            |                                |                                        |          |         |                 |            |           |
| <b>F</b>                            |                                |                                        |          |         |                 |            |           |
| <b>G</b>                            |                                |                                        |          |         |                 |            |           |
| Mimořádně ne hospodárná             |                                |                                        |          |         |                 |            |           |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok |                                | 379,5                                  |          |         |                 | 230,4      | 36,8      |

Zpracovatel: Ing. Martin Jandoš

Kontakt: martin.jandos@plzenskesluzby.cz

603225895

Osvědčení č.: 0139

Vyhotoveno dne: 29.03.2019

Podpis: