# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Teplice nad Bečvou č. p. 97,98**

PSČ, místo: **753 01, Teplice nad Bečvou**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2629,01** $m^2$

Objemový faktor tvaru A/V: **0,40** $m^2/m^3$


Celková energeticky vztažná plocha: **1681,00** $m^2$



# ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

| Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) | Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) |
|---|---|

**Měrné hodnoty** kWh/($m^2$·rok)




| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok | 232,0 | 268,5 |
|---|---|---|


# DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro | Stanovena |
|---|---|
| Vnější stěny: | ☐ |
| Okna a dveře: | ☐ |
| Střechu: | ☐ |
| Podlahu: | ☐ |
| Vytápění: | ☐ |
| Chlazení / klimatizaci: | ☐ |
| Větrání: | ☐ |
| Přípravu teplé vody: | ☐ |
| Osvětlení: | ☐ |
| Jiné: | ☐ |

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

# PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

**Hodnoty pro celou budovu**
MWh/rok




- Zemní plyn - 225,0
- Elektřina ze sítě - 7,0

# UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

| | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $U_{em}$ W/(m²·K) | Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m²·rok) | | | | | |
| Mimořádně úsporná A | | | | | | | |
| B | | | | | | | |
| C | | 99 | | | | | |
| D | 0,82 | | | | | 35 | 4 |
| E | | | | | | | |
| F | | | | | | | |
| G Mimořádně nehospodárná | | | | | | | |
| **Hodnoty pro celou budovu** MWh/rok | | **166,7** | | | | **58,7** | **6,6** |


Zpracovatel: **Ing. David Zubík**

Kontakt: **info@endum.cz**


Osvědčení č.: **1479**

Vyhotoveno dne: **14.06.2018**

Podpis: